



Ing Domenico Ponzio
ponzio@acquedelsudspa.it

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Nomina RUP e D L per l'intervento "**Galleria del Sarmento** – Lavori urgenti di messa in sicurezza del tratto di galleria interessato da dissesto strutturale"

PREMESSO CHE:

- Dal 1° gennaio 2024 è divenuta efficace ed operativa la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dagli articoli dal 19 al 36 del D. Lgs. n. 36/2023 che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- la società Acque del Sud spa è stata costituita in data 01 gennaio 2024;
- a far data dal 01 aprile 2024 è stato disposto l'effettivo trasferimento di tutto il personale del soppresso Eipli nella società Acque del Sud spa, unitamente a tutte le funzioni del medesimo Ente;
- la traversa sul Torrente Sarmento deriva le fluenze naturali dell'omonimo corso d'acqua verso l'invaso di Monte Cotugno e, a mezzo di una galleria naturale, garantisce il vettoramento della portata verso l'importante opera di accumulo;
- in data 16 maggio u.s., durante le usuali attività di derivazione dalla Traversa Sarmento, è stato riscontrato un anomalo rigurgito della corrente con fuoriuscita di acqua dalle bocche di ispezione poste lungo il tratto di canale artificiale di derivazione dalla Traversa a monte della galleria;
- pertanto, sono state condotte specifiche attività di ispezione e videoispezione che, a causa di impedimenti/ostacoli che non hanno permesso agli operatori e all'attrezzatura impiegata di completare il tracciato di 3.800,00 ml della galleria, non hanno consentito il raggiungimento dell'occlusione;
- è stato quindi ritenuto urgente ed indifferibile lo svuotamento del tratto di galleria partendo dalla sezione di monte per la verifica dello stato di consistenza del rivestimento e dei conci, non potendo procedere da valle per motivi di sicurezza;
- con Determinazioni Prott. n. 3406 del 10/10/2025 e n. 3496 del 14/10/2025 si è proceduto rispettivamente alla nomina del RUP per la quantificazione dell'intervento e per l'individuazione dell'O.E. e all'autorizzazione dell'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;





- con Decisione di contrarre Prot. n. 3533 del 16/10/2025 si è proceduto all'affidamento dei lavori all'O.E. FAVER S.p.A. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 ed è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori composto dal sottoscritto Ing. D. Ponzio in qualità di D.LL. e dai geom. A. Viola e A. Barone in qualità rispettivamente di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere;
- il predetto intervento di svuotamento del tratto di galleria interessato da occlusione è stato eseguito secondo le previsioni progettuali accertando, in data 11/11/2025, il dissesto strutturale della galleria alla Prog. 2 + 050,00 ml con occlusione totale della sezione idrica;
- a seguito delle abbondanti precipitazioni della seconda metà di Novembre, in ultimo quelle del 26-29/11/2025, sono considerevolmente aumentati gli apporti di falda in galleria provenienti dai dreni e dalla sezione del dissesto con ulteriore peggioramento della condizione statica dei conci già ammalorati con pericolo di crollo imminente;
- l'attuale situazione mette a rischio l'incolumità del personale che opera presso l'impianto e dei tecnici da incaricare per le necessarie attività di ispezione e verifica del dissesto strutturale;
- la predetta circostanza potrebbe arrecare un grave pregiudizio alla integrità del personale della società, non consentendo alcun indugio all'esecuzione di un intervento di messa in sicurezza del tratto di galleria interessato dal dissesto nella concreta previsione dell'imminente verificarsi di ulteriori danni e cedimenti strutturali;
- ad oggi non è possibile accedere in sicurezza al tratto di galleria interessato dal dissesto per le verifiche dello stato dell'arte e per le valutazioni tecniche conseguenti;
- la situazione è tale da non consentire alcun indugio e da richiedere un intervento di somma urgenza.

Vista:

- la nota Prot. n. 4381 del 04/12/2025 dell'Ing. G. Falconieri in qualità di Coordinatore Schema idrico ionico Sinni e RUP dei lavori di svuotamento in cui è stato segnalato il dissesto strutturale della galleria ed è stata evidenziata la necessità di eseguire urgentemente interventi di messa in sicurezza del tratto interessato al fine di rimuovere l'attuale condizione di pericolo ed avviare le conseguenti verifiche del caso;

IL PRESIDENTE DEL CDA

ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art.114 del D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

di nominare l'Ing. Domenico Ponzio quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per l'intervento urgente di che trattasi.





Acque del Sud S.p.A.



Visto

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dott. Antonio Cappiello)

Visto

Il Coordinatore Attività Tecniche
(Ing. Mariarosaria Sena)

Il Presidente del CdA

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

ACQUE DEL SUD SPA - Reg. Protocollo: 0004636 - Interno - 23/12/2025 - 17:49



+39 080 5413111



acquedelsudspa@pec.giuffre.it
www.acquedelsudspa.it



Acque del Sud S.p.A.
Viale Japigia 184 - 70126 Bari (Ba)