



**DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023
GALLERIA DEL SARMENTO – SERVIZIO DI “VIDEO ISPEZIONE DELLA GALLERIA DEL SARMENTO DI COLLEGAMENTO DALLA TRAVERSA SUL F.SARMENTO ALLA DIGA DI MONTE COTUGNO -” CIG: B7A1DAB372**

PREMESSO CHE

- Dal 1° gennaio 2024 è divenuta efficace ed operativa la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dagli articoli dal 19 al 36 del D. Lgs. n. 36/2023 che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- la società Acque del Sud spa è stata costituita in data 01 gennaio 2024;
- a far data dal 01 aprile 2024 è stato disposto l’effettivo trasferimento di tutto il personale del soppresso Eipli nella società Acque del Sud spa, unitamente a tutte le funzioni del medesimo Ente;
- il giorno 16 maggio u.s. durante la derivazione dalla Traversa Sarmento verso la Diga di Monte Cotugno di circa 2 mc/s si è verificato un anomalo rigurgito del profilo di corrente con fuoriuscita di acqua dalle bocche di ispezione poste lungo il tratto di canale artificiale di derivazione dalla Traversa alla galleria (caratterizzato da una lunghezza di 800 m circa);
- alla luce della problematica riscontrata è stato ritenuto utile, nell’immediato, procedere ad attività di controllo della funzionalità della galleria idraulica mediante ispezione da monte da parte di personale qualificato per attività in spazi confinati secondo il DPR 177/11;
- con Determinazione prot. 2313 del 18/06/2025 è stato autorizzato l’affidamento per il servizio di ispezione in galleria idraulica alla ditta ADS Services s.r.l. Via Pietra Bianca 4 85030 San Chirico Raparo (PZ) PI 02116880762 per un importo di € 3.600,00 oltre IVA;
- in esito alla richiamata ispezione è stato possibile investigare un tratto di lunghezza di circa 1,2 km della galleria idraulica (DN 3000) con l’impiego di personale su mezzo galleggiante senza raggiungere la sezione di occlusione con tirante idraulico riscontrato di circa 2 m;
- in conclusione si consigliava l’utilizzo di mezzi /attrezzature che evitassero l’ingresso di persone in galleria;

CONSIDERATO:

- **urgente ed indifferibile il servizio di “Video ispezione della Galleria del Sarmento di collegamento dalla Traversa sul F.Sarmento alla Diga di Monte Cotugno”** caratterizzata da una lunghezza di circa 3,8 km e diametro di 3,00m, al fine di localizzare l’ostruzione mediante telecamera subacquea ad alta risoluzione con encoder di posizione per la georeferenziazione dei fotogrammi lungo il percorso e restituzione di rilievo Lidar 3D con analisi delle caratteristiche





geometriche della galleria ed identificazione di eventuali crolli, ostacoli o ovalizzazioni rilevate lungo il tracciato ;

- **necessario intervenire nell'immediato** al fine di individuare la causa dell'ostruzione e poter successivamente intervenire per il ripristino della funzionalità della galleria per la derivazione delle fluenze dal T.Sarmento verso l'invaso di Monte Cotugno;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

- con Determinazione prot. n. 2543 del 08/07/2025 si è provveduto a nominare per il servizio di che trattasi il RUP, nella persona dell'Ing. Mariarosaria Sena, e il Direttore dell'Esecuzione, nella persona dell'Ing. Giovanni Faconieri (**All.1**);
- con prot. n.2571 del 11/07/2025 (**All.2**) è stato acquisito il preventivo per il servizio di videoispezione di che trattasi da parte della Ditta **Pipein s.r.l. Via Cernaia, 24 - 10122 Torino P.I 12586360013** presente tra gli iscritti della piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa specializzata in video ispezioni e monitoraggio reti idrauliche;
- il preventivo di che trattasi consiste in:
 - Video completo dell'ispezione interna della galleria, in alta definizione (FullHD 1080p) mediante telecamere montate su robot, inclusa la posizione progressiva delle riprese e LIDAR;
 - Immagini dei punti critici o sospetti
 - Referenziazione di ogni segmento video e immagine attraverso l'uso di encoder, così da associare ogni rilievo alla progressiva metrica del tracciato;
 - Mappatura indicativa dell'intera galleria ispezionata (planimetria e profilo), comprensiva di eventuali variazioni geometriche osservate;
 - Identificazione e localizzazione di eventuali ostruzioni, anomalie strutturali, corpi estranei o accumuli e caratterizzazione dei sedimenti;
 - Analisi geometrica di eventuali ostruzioni, anomalie strutturali, corpi estranei accumuli con tecnologia LIDAR.





- il RUP ha provveduto a formalizzare l'affidamento, sulla piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa, e alla contestuale acquisizione del **CIG: B7A1DAB372**

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DECIDE

di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:

- **Oggetto: Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023 per il servizio di “video ispezione della galleria del sarmento di collegamento dalla traversa sul f.sarmento alla diga di Monte Cotugno -” CIG: B7A1DAB372**
- **Affidatario dell'incarico: Pipein s.r.l. Via Cernaia, 24 - 10122 Torino P.I 12586360013;**
- **Importo del contratto: € 38.500,00 oltre IVA;**
- **Durata dell'incarico: 2 giorni naturali e consecutivi per le attività di ispezione (Fase 1) e 30gg per l'elaborazione e la restituzione dei dati acquisiti (Fase 2)**

SI ATTESTA

- di aver acquisito la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INPS_ 45874302 del 16/05/2025 con scadenza al 13/09/2025 (**All.3**);
- di aver acquisito con prot. n.2587 del 14/07/2025 (**All.4**) la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari;
- di aver avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dagli art. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023;
- altresì, che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
- dato atto del codice identificativo di gara CIG: B7A1DAB372 in data 14/07/2025;

Atto a cura del RUP

(Ing. Mariarosaria Sena)

Visto

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonio Cappiello)

Il Presidente del CdA
Avv. Luigi Giuseppe Decollanz

